

Installer la plaque support sur le panneau solaire.

- Visser les 6 vis fournies comme indiqué sur la photo N°1.
- Passer le câble par le trou comme indiqué sur la photo N°1.

PHOTO N°1






PHOTO N° 2



- Placer le serre câble dans le trou prévu à cet effet de l'agrainoir et bloquer le serre câble avec l'agrafe fournie comme montré sur photo N°2.

PHOTO N° 3



- Connecter le connecteur du panneau solaire au connecteur de panneau solaire de l'agrainoir comme montré sur photo N°3.

PHOTO N° 4



L'ensemble monté est représenté sur photo N°4.

Garantie

Ce produit est garanti pièces et main d'œuvre pendant un an après la date d'achat, en nos locaux, contre tout défaut de fabrication.

La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par une modification du produit, la mauvaise utilisation, la détérioration par suite d'un choc ou d'une chute, l'utilisation dans un but pour lequel il n'est pas conçu.

La garantie ne couvre pas les situations suivantes : produit abîmé ou non entretenu comme il convient, piles usées, appareil ayant été réparé par quelqu'un d'autre que ROC Import.

En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble du produit doit être retourné par l'utilisateur, en port payé, à l'adresse qui vous sera indiquée, accompagné de la photocopie de la facture d'achat datée et portant le cachet du revendeur.

Pour connaître l'adresse où retourner le produit, téléphonez au 0800 910 910 pour la France ou au +377 97 97 31 77 pour l'étranger. L'appareil sera réparé ou échangé pendant la période de garantie, et vous sera renvoyé gratuitement.

Le panneau solaire est fabriqué en Chine et importé par ROC Import.



ROC Import
B.P. 246

MC 98005 MONACO Cedex.
Site Web : www.roc-import.com
Email : info@roc-import.com